TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Betriebsfestigkeit
Ridlerstraße 57
D - 80339 München

TÜV AUTOMOTIVE

Auftrags-Nr. : 950 18675
Prüf-Nr.: 950 18675/2
Sachverständiger : Herr Glas
TA - MU - BF/mf

München, den 20.10.99
Telefon: 089/ 5190-3357
Fax : 089/ 5190-3368

PRÜFBERICHT

TEST ORDERED BY: **BORDIGNON SPA**
Rossano Veneto - ITALY
on July 9 th 1999

OBJECT OF THE TEST: **LIFETIME OF ON OILLESS GAS SPRING**
„C 038-50“
UP TO 300.000 MT. OF TOTAL STROKE

PLACE OF THE TEST: **TÜV AUTOMOTIVE GmbH**
Ridlerstraße 57
D-80339 MUNICH

TEST CONDITIONS: **STROKE: 50MM.**
FREQUENCE: 0,63 Hz
WITHOUT LUBRIFICATION

TEST RESULT: **THE CYLINDER WORKED WELL.**
AFTER 3.000.000 STROKES
(= 300.000 MT.) IT WAS STILL CHARGED
AND PERFORMING PERFECTLY.

Betriebsfestigkeit

Dr.-Ing. A. Weiß

Der Sachverständige

A. Glas

Die auszugsweise Wiedergabe dieses Prüfberichtes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV Automotive GmbH

TÜV Automotive GmbH • Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland • Geschäftsführer: Dr. - Ing. Michael Siedentop
Sitz: München • Amtsgericht München HRB 111 995 • Hypovereinsbank München 2 724 243 • BLZ 700 202 70

Deutscher Akkreditierungs Rat DAR

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95 von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamentes, Bundesrepublik Deutschland.